

Erstkontakt und Vorgespräch



Erarbeitung einer Aufgabenmatrix mit definierten Zuständigkeiten und Verantwortungen der verantwortlichen Schweißaufsicht

Aufgabenmatrix für die verantwortliche Schweißaufsicht		
Nr.	Aufgabe nach DIN EN ISO 14731	Verantwortliche Schweißaufsicht
B. 1	Überprüfung der Anforderungen	Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 2	Technische Überprüfung	Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 3	Untervergabe	Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B.4	Schweißtechnisches Personal	Planung/Überprüfung/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 5	Einrichtungen	Planung/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 6	Fertigungsplanung	Planung/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 7	Qualifizierung von Schweißverfahren	Planung/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 8	Schweißanweisungen	Ausführung/Erstellung/Dokumentation/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 9	Arbeitsanweisungen	Ausführung/Erstellung/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 10	Schweißzusätze	Planung/Dokumentation/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 11	Werkstoffe	Planung/Dokumentation/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 12	Überwachung und Prüfung vor dem Schweißen	Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 13	Überwachung und Prüfung während des Schweißens	Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 14	Überwachung und Prüfung nach dem Schweißen	Dokumentation/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 15	Wärmebehandlung nach dem Schweißen	Planung/Dokumentation/Überwachung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 16	Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen	Dokumentation/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 17	Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen	Planung/Dokumentation <i>Bentlage, IWE</i>
B. 18	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Dokumentation/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>
B. 19	Qualitätsberichte	Erstellung/Dokumentation/Überprüfung <i>Bentlage, IWE</i>

IWE: International Welding Engineer



Die Geschäftsleitung des Herstellers überträgt die erforderlichen Weisungsbefugnisse für die Ausübung der Aufgaben der Schweißaufsicht



Schweißaufsicht wird als Stabstelle im Unternehmen verankert